

COMPLEXO DA PREFEITURA DE TAQUARA/RS:

AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO ARQUITETÔNICA

LEVANTAMENTO DAS PREEEXISTÊNCIAS


PALÁCIO - PLANTAS BAIXAS E INTERIORES

O levantamento fotográfico atual dos interiores do palácio demonstra aspectos negativos dos ambientes de trabalho: alguns possuem patologias estruturais, outros espaços muito apertados, sem ventilação e iluminação natural, pouca infraestrutura, como demonstrado nas imagens abaixo.

Os ambientes dos pavimentos superiores, pavimentos mais nobres, estão em estado de conservação melhores, mas possuem pouco espaço, instalações aparentes. Esses ambientes são perfeitos para serem preservados como museu e ambientes de visitação, devido à sua estrutura histórica.

Já nas plantas baixas existentes, com os ambientes demarcados, podemos perceber que não existe uma organização funcional das proximidades dos setores, o que acaba influenciando na qualidade do serviço prestado. Além disso, o edifício não possui acessibilidade.

Devido à necessidade de mais espaço, ao longo dos anos as salas que eram bem amplas, foram subdivididas com divisórias leves e também mezaninos foram construídos para armazenar arquivos. Esses aspectos prejudicam a visual dos ambientes que tem uma beleza única.



PALÁCIO - FACHADAS

O levantamento fotográfico das fachadas do Palácio Municipal evidencia seu estado de conservação atual. Observa-se a grande presença de patologias na construção. Na fachada Norte pode-se observar até mesmo árvores nascendo em cima da cobertura do edifício. Também é possível perceber, em alguns pontos, a inexistência de reboco nas paredes, ocasionada pela deterioração ao longo dos anos. As esquadrias já não possuem a mesma qualidade e os adoramentos já estão danificados.



PRAÇA

O levantamento fotográfico e a planta baixa existente da Praça Marechal Deodoro demonstram: as patologias existentes em alguns pontos da praça; a não padronização dos mobiliários urbanos, devido às suas instalações em diferentes épocas e com diferentes estilos; além da predominância de espaços não convidativos para os cidadãos - o que deveria ser um espaço de lazer, acaba ficando a maior parte do dia sem usuários presentes. Por outro lado, possui grandes áreas verdes e muito potencial para um bom espaço de lazer no centro da cidade ao ser reabilitada.

